

Belzona 1331

FN10027



MODE D'EMPLOI

1. POUR ASSURER UNE SOUDURE MOLECULAIRE EFFICACE

SURFACES METALLIQUES - APPLIQUER UNIQUEMENT A DES SURFACES NETTOYEES PAR SABLAGE

a) Utiliser une brosse pour libérer toute contamination et dégraisser avec un chiffon imbibé de **Belzona® 9111** (nettoyant/dégraissant) ou tout autre produit nettoyant efficace ne laissant pas de résidu, par exemple le méthyléthylcétone (MEK).

b) Sélectionner un abrasif pour obtenir la norme de propreté nécessaire ainsi qu'une profondeur de profil minimale de 75 microns (3 mils).

Utiliser uniquement un abrasif angulaire.

c) Nettoyer par sablage la surface du métal pour obtenir un résultat conforme à la norme de propreté ci-dessous :

ISO 8501-1 Sa 2½ nettoyage par sablage minutieux.
Norme américaine fini à demi-blanc SSPC SP 10.
Norme suédoise Sa 2½ SIS 05 5900.

d) Après le sablage, les surfaces métalliques doivent être revêtues avant toute oxydation de la surface.

SURFACES CONTAMINÉES PAR DU SEL

Les surfaces métalliques qui ont été immergés dans des solutions salées telles que de l'eau de mer doivent être sablées à la norme requise puis laissées reposer 24 heures (pour permettre au sel de suinter jusqu'à la surface), et enfin lavées avant un dernier sablage à la brosse afin d'éliminer les sels. Cette procédure devra être répétée pour assurer l'élimination totale des sels. Juste avant l'application, la contamination en sels solubles du substrat préparé doit être inférieure à 30 mg/m².

RECHARGEMENT DES CHANCRES

Toutes les soudures doivent être préparées à la norme NACE SP0178 Grade C au minimum. Les piqûres profonde et soudures rugueuses doivent être lissées avec du produit **Belzona® 1111**, **Belzona® 1311** ou **Belzona® 1151** mélangé, appliqué et recouvert en conformité avec le mode d'emploi correspondant.

2. MÉLANGE DES COMPOSANTS RÉACTIFS

- a) Mélanger le contenu de la base et du durcisseur complètement afin de réincorporer toutes les sédimentations éventuelles. Pendant le stockage, le durcisseur est susceptible de présenter une douce couche cireuse à la surface. L'unité doit être soigneusement réchauffée à 35 °C (95 °F), après quoi le matériau peut être re-incorporé par agitation vigoureuse.
- b) Transférer la totalité du contenu du pot de durcisseur dans le pot de la base. **Non applicable lorsqu'une pulvérisation multiple est utilisée.**
- c) Mélanger jusqu'à obtenir un mélange uniforme, sans marbrures.

REMARQUES :

1. MELANGE

Pour mélanger de grandes unités. utiliser un mixeur mécanique en s'assurant que le matériau sur les côtés et dans les coins du récipient est entièrement incorporé. Éviter d'incorporer une quantité d'air excessive dans le matériau mélangé.

2. DUREE PERMISSIVE D'UTILISATION

À compter du début du mélange, **Belzona 1331** doit être appliqué dans les délais indiqués ci-dessous :

Température	10 °C (50 °F)	15 °C (59 °F)	25 °C (77 °F)	30 °C (86 °F)	40 °C (104 °F)
Utiliser tout le matériau en	70 min.	60 min.	40 min.	30 min.	18 min.

3. RATIO DE MELANGE

2 parts de base pour 1 part de durcisseur en volume
2,2 parts de Base pour 1 part de Durcisseur en poids.

3. APPLICATION DE BELZONA® 1331

POUR OBTENIR UN RÉSULTAT OPTIMAL

Ne pas appliquer dans les conditions suivantes :

- Lorsque la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou que l'humidité est supérieure à 90 %.
- En présence de pluie, de neige, de brouillard ou de brume.
- En présence d'humidité sur la surface métallique ou lorsque de l'humidité pourrait se déposer par condensation ultérieure.
- Lorsque l'environnement de travail est susceptible d'être contaminé par de l'huile ou de la graisse provenant des équipements adjacents, ou par de la fumée provenant d'un chauffage au kérosène ou encore du tabac.

3.1 ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION NÉCESSAIRE

Belzona® 1331 doit être pulvérisé avec un équipement de pulvérisation airless à tresse chauffante. Une pompe airless unique ou un équipement multiple peuvent être utilisés afin de doser avec précision le mélange des deux composants. Voir la section « **Instructions pour la pulvérisation de revêtements sans solvant Belzona** ».

Ratio de mélange **2:1 en volume**
Température de la buse **40-50 °C (104-122 °F)**
Pression de la buse (minimale) **172 bar (2500 psi)**
Taille de la buse 21-25 thou **(0,53-0,63 mm)**

NE PAS DILUER

Solvant de nettoyage **Belzona® 9121, MEK ou acétone**

3.2 APPLICATION MANUELLE

Belzona® 1331 doit être appliqué avec une brosse à poils durs en tant que système à deux couches, en suivant les taux de couverture recommandés. Les grandes unités peuvent exiger le fractionnement en petits mélanges afin de garantir que le produit puisse être appliqué pendant sa durée permissive d'utilisation.

3.3 POUVOIRS COUVRANTS

Nombre de couches recommandées	2	1
Épaisseur cible de la 1 ^e couche	375 microns (15 mils)	750 microns (30 mils)
Épaisseur cible de la 2 ^e couche	375 microns (15 mils)	N/A
Épaisseur totale minimale du film sec	500 microns (20 mils)	500 microns (20 mils)
Épaisseur totale maximale du film sec par couche	Application à la brosse 500 microns (20 mils) Application par pulvérisation Limitée uniquement par la résistance à la coulure	
Pouvoir couvrant théorique de la 1 ^e couche	2,67 m ² carrés (28,7 pieds) / litre 2,3 m ² (24,7 pieds carrés) / kg	1,34 m ² (14,35 pieds carrés) / litre 1,15 m ² (12,35 pieds carrés) / kg
Pouvoir couvrant théorique de la 2 ^e couche	2,67 m ² carrés (28,7 pieds) / litre 2,3 m ² (24,7 pieds carrés) / kg	N/A
Pouvoir couvrant théorique pour atteindre le système d'épaisseur minimale recommandée	2 m ² (21,5 pieds carrés) / litre 1,75 m ² (18,8 pieds carrés) / kg	2 m ² (21,5 pieds carrés) / litre 1,75 m ² (18,8 pieds carrés) / kg

3.4 POUVOIRS COUVRANTS PRATIQUES

Les facteurs de perte appropriés doivent être appliqués aux pouvoirs couvrants ci-dessus. En pratique, le pouvoir couvrant obtenu dépend de nombreux paramètres. Le pouvoir couvrant est réduit sur les surfaces rugueuses telles que l'acier piqué. Une application à basse température réduit d'autant plus le pouvoir couvrant.

3.5 INSPECTION

- Immédiatement après l'application de chaque unité, contrôler visuellement l'absence de trous d'aiguille et de manques. Si de tels défauts sont détectés, ils doivent être éliminés immédiatement par broissage.
- Une fois l'application terminée et le revêtement stable d'un point de vue dimensionnel (consulter la colonne « Mouvement ou utilisation sans charge ou immersion » dans la section 4), effectuer une inspection visuelle approfondie pour confirmer l'absence de trous d'aiguille et de manques, et identifier les éventuels dommages mécaniques.
- Une inspection au peigne électrique conforme à la norme NACE SP0188 peut être effectuée pour confirmer la continuité du revêtement. Une tension de 3 kV est recommandée pour confirmer l'obtention d'une épaisseur minimum de revêtement de 20 mil (500 microns).

3.6 RÉPARATIONS

Durant le temps de la fenêtre de recouvrement, tout manque, trou d'aiguille ou dommages mécaniques peuvent être réparés par l'application de **Belzona® 1331** directement sur la surface à l'aide d'une brosse à poils durs. En dehors de la fenêtre de recouvrement, la surface du **Belzona® 1331** doit être grenillée ou abrasé afin de produire un aspect dépoli, sans zones brillantes, avant le revêtement. Un profil de 40 microns (1,5 mils) doit être visé.

3.7 FENÊTRE DE RECOUVREMENT

Belzona® 1331 peut être recouvert dès qu'il est suffisamment ferme. À 20 °C (68 °F), il sera possible de marcher sur le revêtement après 6 à 8- heures, mais si l'accès ne peut être obtenu sans marcher sur la première couche, le recouvrement peut avoir

lieu après 3 ou 4 heures. La fenêtre maximale de recouvrement dépend de la température et de l'humidité telles qu'elles sont définies ci-dessous. Au terme de cette durée, la surface doit subir un sablage léger pour obtenir un aspect dépoli sans zones brillantes avec un profil de surface minimal de 40 microns.

Température	< 50 %	
	Humidité relative	Humidité relative
Jusqu'à 20 °C (68 °F)	24 heures	24 heures
Jusqu'à 30 °C (86 °F)	24 heures	18 heures
Jusqu'à 40 °C (104 °F)	12 heures	8 heures

3.8 COULEUR

Belzona® 1331 est disponible en différentes couleurs pour faciliter l'application ainsi qu'éviter les accidents. Ces couleurs sont uniquement destinées à l'identification et une certaine variabilité existe entre les lots. En service, la couleur du produit appliqué est susceptible de changer. Le blanc est recommandé pour la première couche et le gris pour la couche supérieure.

3.9 NETTOYAGE

Tous les outils de mélange doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec **Belzona® 9111** (cleaner/degreaser) ou tout autre solvant efficace tel que le MEK. Les brosses, les pistolets injecteurs, l'équipement de pulvérisation et les autres outils ayant servi à l'application doivent être nettoyés avec un solvant efficace tel que le **Belzona® 9121**, du MEK, de l'acétone ou un diluant cellulosique.

4. ACHÈVEMENT DE LA RÉACTION MOLÉCULAIRE

Laissez **Belzona® 1331** durcir selon les délais suivants avant de le soumettre aux conditions indiquées :

Température	Mouvement ou utilisation n'impliquant aucun chargement ou immersion	Chargement léger	Chargement mécanique/thermique complet ou immersion dans de l'eau	Contact chimique
10 °C / 50 °F	24 heures	48 heures	14 jours	21 jours
15 °C / 59 °F	12 heures	24 heures	7 jours	10 jours
20 °C / 68 °F	8 heures	16 heures	3 jours	7 jours
25 °C / 77 °F	7 heures	14 heures	2½ jours	6 jours
30 °C / 86 °F	6 heures	12 heures	2 jours	5 jours

5. CAPACITÉ VOLUMIQUE DE BELZONA 1331 MÉLANGÉ

Lorsque le temps est un critère important et que l'utilisation des équipements presse, le temps de durcissement final peut être réduit en installant des réchauffeurs d'air et en prenant des mesures pour contenir cette chaleur produite autour de l'équipement en cours de récupération. L'application de chaleur ne doit pas être effectuée avant que le **Belzona® 1331** n'ait initialement gélifié et que la température du matériau n'ait dépassé 50 °C (122 °F). Il convient de tenir compte du « réchauffement ».

S'il existe le moindre doute concernant le durcissement final, alors **PRIVILEGIEZ LA SECURITE en PRENANT DAVANTAGE DE TEMPS**

INFORMATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Veillez lire et vous assurer de bien comprendre les fiches de données de sécurité.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2019 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Les produits Belzona sont fabriqués dans le cadre d'un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001.

