

CLIENT:

Réseau de transport d'électricité.

SERRE-PONÇON (05)

DATE APPLICATION:

AOUT, 2008

EQUIPEMENT:

Câbles électriques de terre

PROBLEME:

Absence d'enveloppe et découpage à certains endroits.

SOLUTION:

Réparation au Belzona 2111 D&A Hi Build et Belzona 2131 D&A Fluid Elastomer .

BENEFICES:

Gain de temps considérable,
faible délai d'indisponibilité.
Etanchéité totale des brins
internes.

PHOTOS :

1. Gaine en l'état
2. Préparation des câbles
3. Câbles réparés
4. Travail final

