

CLIENT:

Fournisseur pneus et roues complètes

DATE APPLICATION:

OCTOBRE, 2011

EQUIPEMENT:

Tuyau ombilical pétrolier, Usine de fabrication.

PROBLEME:

Essais pour validation d'une solution de réparation des tuyaux sur site d'exploitation.

SOLUTION:

Après ouverture de la fissure, préparation de la surface avec une brosse à carder, nous appliquons le produit de conditionnement 2911. Après 30 minutes de séchage, nous pouvons appliquer le 2311 pour recharger le trou et réparer le tuyau.

BENEFICES:

Gain de temps considérable: opération réalisée en 2 heures et produit à prise rapide donc remise en eau rapide (l'intervention peut même se faire en mer)

Intégrité du tuyau récupérée.

PHOTOS :

1. Faille dans le tuyau
2. Préparation de la surface à couvrir
3. Préparation du produit
4. Application
5. Rechargement terminé
6. Application terminée

