

CLIENT:

Collectivités, Hérault.

DATE APPLICATION:

NOVEMBRE, 2011

EQUIPEMENT:

Rétention de fontaine.

PROBLEME:

Fontaine fuyarde ce qui entraine une perte conséquente d'eau.

SOLUTION:

Les parties métalliques ont été sablées et revêtues avec le Belzona 5811 Immersion Grade afin de les protéger de la corrosion.

Le système Belzona 3111 Flexible Membrane a été appliqué en accord avec les procédures BELZONA.

Après conditionnement du support avec le Belzona 3911, nous avons appliqué le Belzona 3111 en blanc lors d'une première couche avec la toile incorporée puis lors d'une seconde couche nous avons teinté le Belzona 3111 afin qu'il s'accorde avec les margelles de la fontaine.

BENEFICES:

Membrane flexible pouvant évoluer avec son support pour une plus grande longévité.

PHOTOS :

1. Tuyauterie sablée et conditionnement de la partie mur.
2. Application du 5811 sur la tuyauterie.
3. Première couche de 3111 en cours d'application.
4. Application terminée.

