

**CLIENT:**

Collectivités, Hérault (34).

**DATE APPLICATION:**

DECEMBRE, 2011

**EQUIPEMENT:**

Cadre de verrière

**PROBLEME:**

Fuite suspectée de la verrière entraînant une dégradation des locaux.

**SOLUTION:**

Après un ponçage à la toile émeri et un dégraissage soigné, application d'un fond de joint en mousse PU expansive. Application du système BELZONA 3121 MR7 sur le cadre de la verrière afin de l'étancher.

**BENEFICES:**

Gain de temps considérable: opération réalisée en 1 jour.  
Résistance et longévité du système.

Résistance à l'eau même en cours de séchage.

**PHOTOS :**

1. Support préparé par ponçage
2. Fond de joint PU
3. Application terminée

